
Návod na instalaci






Instalace závěsu

Očistěte a odmastěte plochu pro lepení. Sejměte ochrannou fólii z plechového závěsu a přilepte jej na obraz (minimálně pod 1/10 výšky). Pozor - nedotýkejte se lepicí vrstvy prsty.

Závěs pevně přitlačte po celé ploše a zatižte 5 kg závažím na 60 minut. Lepení provádějte v suchém prostředí při teplotách 18-40° C. Obraz je určen do prostředí s teplotami 5–45° C.

Pro rovnoměrné zavěšení nalepte na spodní rohy distanční pěnové kostičky. Umístěte je minimálně nad 1/10 výšky a šířky obrazu tak, aby nebyly z boku vidět.



Estetická pravidla

Při umisťování obrazů v prostoru je důležité dbát na jejich rozmístění. Obecně platí, že méně je více. Neumisťujte velké množství obrazů v těsné blízkosti vedle sebe, aby nedocházelo k zahlcení smyslů a každý obraz měl prostor vyniknout a obrazy se navzájem nerušily.

- Minimální mezera obrazy by pak neměla být menší, než půlka šířky obrazu (viz obrázek vlevo).
- V případě většího množství obrazů vedle sebe, například v dlouhé chodbě dělejte mezery větší, klidně až několikanásobku šířky obrazu úviz obrázek dole) tak, aby nedocházelo k zahlcení smyslů a každý obraz měl prostor vyniknout a obrazy se navzájem nerušily.

